



No.1

塔屋

施工前

No.2

塔屋

施工前



No.3

塔屋

アルミ笠木撤去





---

No.4

---

塔屋

---

既存防水シート撤去

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.5

---

塔屋

---

既存防水シート撤去

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.6

---

塔屋

---

下地調整

---

カチオン系下塗り材塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.7

---

塔屋

---

通気緩衝マット貼り付け

---

---

---


---

---

---

---

---



---

No.8

---

塔屋

---

マット目止め

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.9

---

塔屋

---

改修ドレン取り付け

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.10

---

塔屋

---

ウレタン塗布状況

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.11

---

塔屋

---

ウレタン塗布状況

---

---

---


---

---

---

---

---



---

No.12

---

塔屋

---

トップコート塗布状況

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.13

---

塔屋

---

ウレタン防水施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.14

---

屋上

---

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.15

---

屋上

---

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.16

---

屋上

---

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.17

---

屋上

---

伸縮目地撤去

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.18

---

屋上

---

伸縮目地シーリング

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.19

---

屋上

---

排水ドレン

---

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.20

---

屋上

---

排水ドレン

---

改修ドレン設置

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.21

---

屋上

---

排水ドレン

---

改修ドレン設置

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.22

---

屋上

---

立面部プライマー塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.23

---

屋上

---

通気緩衝マット貼り付け

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.24

---

屋上

---

通気緩衝マット貼り付け

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.25

---

屋上

---

マット目止め

---

---

---


---

---

---

---

---



---

No.26

---

屋上

---

脱気筒設置

---

---

---


---

---

---

---

---



---

No.27

---

屋上

---

脱気筒設置

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.28

---

屋上

---

ウレタン塗布状況

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.29

---

屋上

---

ウレタン塗布状況

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.30

---

屋上

---

トップコート仕上げ

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.31

---

屋上

---

トップコート仕上げ

---

---

---


---

---

---

---

---



---

No.32

---

屋上

---

トップコート仕上げ

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.33

---

屋上

---

トップコート仕上げ

---

---

---

---

---

---

---

---



No.34

ベランダ

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



No.35

ベランダ

既存防水層膨れ除去

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



No.36

ベランダ

プライマー塗布状況

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



No.37

ベランダ

ウレタン塗布状況



No.38

ベランダ

ウレタン塗布状況



No.39

ベランダ

ウレタン塗布状況



No.40

ベランダ

ウレタン塗布状況



No.41

ベランダ

トップコート仕上げ



No.42

ベランダ

トップコート仕上げ

ドレン金物塗装



No.43

外壁

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



No.44

外壁

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



No.45

外壁

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.46

---

外壁

---

クラック処理

---

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.47

---

外壁

---

クラック処理

---

サンダーUカット

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.48

---

外壁

---

クラック処理

---

シーリング材充填

---

---

---

---

---

---

---

---



No.49

外壁

クラック処理

パターン付け



No.50

外壁

ベランダ天井滲のわれ



No.51

外壁

ベランダ天井

錆によるモルタルの浮き

モルタル撤去状況



No.52

外壁

モルタルの浮き

モルタル撤去状況




No.53

外壁

下地処理

錆ケレン



No.54

外壁

下地処理

防錆プライマー塗布



---

No.55

---

外壁

---

下地処理

---

Kモル塗布

---

---

---

---

---

---

---



---

No.56

---

外壁

---

下地処理

---

---

---

---

---

---

---



---

No.57

---

外壁

---

出窓側面

---

錆によるモルタルの剥がれ

---

---

---

---

---

---

---



---

No.58

---

外壁

---

出窓側面

---

錆ケレン

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.59

---

外壁

---

出窓側面

---

錆止め塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.60

---

外壁

---

出窓側面

---

塗装状況

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.61

---

外壁

---

出窓上部

---

埋め戻しモルタルに

---

数か所の亀裂が入っていた

---

---

2か所のみ

---



---

No.62

---

外壁

---

出窓上部

---

モルタル撤去

---



---

No.63

---

外壁

---

出窓上部

---

サッシ・ALC取り合いシール

---



---

No.64

---

サッシ廻りシーリング

---

施工前

---

---

---


---

---

---

---

---



---

No.65

---

サッシ廻りシーリング

---

既存シーリング材撤去

---

---

---


---

---

---

---

---



---

No.66

---

サッシ廻りシーリング

---

プライマー塗布

---

シーリング材充填

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.67

---

ALC目地シーリング

---

プライマー塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.68

---

ALC目地シーリング

---

シーリング材充填

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.69

---

外壁

---

下塗り状況

---

---

---

---

---

---

---

---





---

No.73

---

外壁

---

下塗り状況

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.74

---

外壁

---

塗装完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.75

---

外壁

---

塗装完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.76

---

シングル屋根

---

高圧洗浄後

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.77

---

シングル屋根

---

正面道路側

---

ブラッシング

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



---

No.78

---

シングル屋根

---

サーフェーサー塗布

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.79

---

シングル屋根

---

塗装状況

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.80

---

シングル屋根

---

塗装状況

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.81

---

シングル屋根

---

ケラバ金物塗装

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



No.82

屋上倉庫

施工前



No.83

屋上倉庫

サッシの雨仕舞いがされていない



No.84

屋上倉庫

屋根

施工前



---

No.85

---

屋上倉庫

---

塗装状況

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.86

---

屋上倉庫

---

サッシ上部に霧除けを設置

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.87

---

屋上倉庫屋根

---

塗装状況

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.88

---

雨樋塗装

---

サンディング

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.89

---

雨樋塗装

---

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.90

---

雨樋塗装

---

塗装状況

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.91

---

雨樋

---

根元の割れ

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.92

---

雨樋

---

根元の割れ

---

補修後

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.93

---

雨樋

---

塗装状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No.94

タイル

施工前

No.95

タイル

薬品洗浄状況



No.96

タイル

薬品洗浄

施工前





No.97

タイル

薬品洗浄状況

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



No.98

タイル

薬品洗浄状況

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



No.99

タイル塗装

シーラー塗布

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.100

---

タイル塗装

---

シーラー塗布

---

---

---


---

---

---

---

---



---

No.101

---

タイル塗装

---

セブンス塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.102

---

タイル塗装

---

セブンストップ塗布

---

艶消し

---

---

---

---

---

---

---

---



No.103

クリーニング状況

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



No.104

クリーニング状況

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



No.105

クリーニング状況

施工後

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.106

---

屋上

---

アルミドア

---

傷みが激しい

---

雨水の浸入が考えられる

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.107

---

屋上

---

アルミドア

---

霧除け設置

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.108

---

アンテナポール

---

---

---

---

---

---

---

---



No.109

アンテナポール

塗装状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No.110

タラップ

---

---

---

---

---

---

---

---



No.111

タラップ

塗装状況

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.112

---

一階スチールドア

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.113

---

一階スチールドア

---

塗装状況

---

---

---


---

---

---

---

---



---

No.114

---

出窓屋根

---

---

---

---

---

---

---

---



No.115

出窓屋根

塗装状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No.116

塔屋

エアコン冷媒管

---

---

---


---

---

---

---

---



No.117

塔屋

エアコン冷媒管

補修状況

---

---

---


---

---

---

---

---



---

No.118

---

笠木ジョイントシーリング

---

ブリッジ工法

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.119

---

エアコンパテ

---

撤去新規パテ施工

---

---

---

---

---

---

---

---



---

No.120

---

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



