



No.01

仮設足場工事

---

---

---

---

---

---

---

---



No.02

仮設足場工事

---

---

---

---

---

---

---

---



No.03

仮設足場工事

---

---

---

---

---

---

---

---



No.04

高压洗净

施工状况

---

---


---

---

---

---

---



No.05

高压洗净

施工状况

---

---

---

---

---

---

---



No.06

高压洗净

施工状况

---

---

---

---

---

---

---



No.07

高压洗净

施工状況

---

---

---

---

---

---

---



No.08

高压洗净

施工後

---

---


---

---

---

---

---



No.09

高压洗净

施工後

---

---

---

---

---

---

---



No.10

タイル洗浄

施工前

---

---

---

---

---

---



No.11

タイル洗浄

施工状況

---

---

---

---

---

---



No.12

タイル洗浄

施工後

---

---

---

---

---

---



No.13

タイル洗浄

施工状況

---

---


---

---

---

---

---



No.14

タイル洗浄

施工後

---

---


---

---

---

---

---



No.15

タイル洗浄

施工前

---

---

---

---

---

---

---



No.16

タイル洗浄

施工後

---

---

---

---

---

---

---



No.17

タイル洗浄

施工前

---

---

---

---

---

---

---



No.18

タイル洗浄

施工後

---

---

---

---

---

---

---



No.19

外壁補修工事

調査状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No.20

外壁補修工事

調査状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No.21

外壁補修工事

調査状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No.22

外壁補修工事

タイルの亀裂

---

---

---

---

---

---



No.23

外壁補修工事

タイルの亀裂

---

---

---

---

---

---



No.24

外壁補修工事

タイルの亀裂

---

---

---

---

---

---



No.25

---

外壁補修工事

---

浮き補修

---

注入孔あけ

---

---

---

---



No.26

---

外壁補修工事

---

浮き補修

---

エポキシ樹脂注入

---

---

---

---



No.27

---

外壁補修工事

---

浮き補修

---

ピンニング

---

---

---

---



No.28

---

外壁補修工事

---

浮き補修

---

注入孔埋め

---

---

---

---



No.29

---

外壁補修工事

---

浮き補修

---


施工後

---

---

---

---



No.30

---

外壁補修工事

---

浮き補修

---

注入孔あけ

---

---

---

---



No.31

---

外壁補修工事

---

浮き補修

---

エポキシ樹脂注入

---

---

---

---



No.32

---

外壁補修工事

---

浮き補修

---

ピンニング

---

---

---

---



No.33

---

外壁補修工事

---

浮き補修

---

注入孔埋め

---

---

---

---



No.34

---

外壁補修工事

---

クラック補修

---


グラウトプラグ取付

---

---

---

---



No.35

---

外壁補修工事

---

クラック補修

---

グラウトプラグ取付

---

---

---

---



No.36

---

外壁補修工事

---

クラック補修

---

エポキシ樹脂注入

---

---

---

---



No.37

---

外壁補修工事

---

クラック補修

---

エポキシ樹脂注入

---

---

---

---



No.38

---

外壁補修補修工事

---

クラック補修

---

グラウトプラグ取付

---

---

---

---



No.39

---

外壁補修工事

---

クラック補修

---

グラウトプラグ取付

---

---

---

---



No.40

---

外壁補修工事

---

クラック補修

---

エポキシ樹脂注入

---

---

---

---



No.41

---

外壁補修工事

---

クラック補修

---

エポキシ樹脂注入

---

---

---

---



No.42

---

外壁補修工事

---

クラック補修

---

エポキシ樹脂注入

---

---

---

---



No.43

---

外壁補修工事

---

クラック補修

---

グラウトプラグ取付

---

---

---

---



No.44

---

外壁補修工事

---

クラック補修

---

エポキシ樹脂注入

---

---

---

---



No.45

---

外壁補修工事

---

クラック補修

---

エポキシ樹脂注入

---

---

---

---



No.46

---

外壁補修工事

---

クラック補修

---

施工前

---

---

---

---



No.47

---

外壁補修工事

---

クラック補修

---

グラウトプラグ取付

---

---

---

---



No.48

---

外壁補修工事

---

クラック補修

---

エポキシ樹脂

---

---

---

---



No.49

外壁補修工事

浮き補修

注入孔あけ




No.50

外壁補修工事

浮き補修

エポキシ樹脂注入



No.51

外壁補修工事

浮き補修

ピンニング



No.52

外壁補修工事

爆裂補修

施工前



No.53

外壁補修工事

爆裂補修

防錆プライマー塗布



No.54

外壁補修工事

爆裂補修

樹脂モルタル塗布



No.55

---

外壁補修工事

---

塗膜剥がれ補修

---

施工前

---

---

---

---



No.56

---

外壁補修工事

---

塗膜剥がれ補修

---

モルタル薄付

---

肌合わせ

---

---

---

---



No.57

---

外壁補修工事

---

塗膜剥がれ補修

---

施工前

---

---

---

---



No.58

外壁補修工事

塗膜剥がれ補修

施工後



No.59

外壁補修工事

クラック補修(毛細クラック)

施工前



No.60

外壁補修工事

クラック補修(毛細クラック)

セメントペースト擦り込み



No.61

---

階段塗装工事

---

微弾性フィラー塗布

---


---

---

---

---

---



No.62

---

階段塗装工事

---

微弾性フィラー塗布

---


---

---

---

---

---



No.63

---

階段塗装工事

---

微弾性フィラー塗布

---

---

---

---

---

---



No.64

---

階段塗装工事

---

水性セラミシリコン塗布

---

---

---

---

---

---



No.65

---

階段塗装工事

---

水性セラミシリコン塗布

---

---

---

---

---

---



No.66

---

階段塗装工事

---

水性セラミシリコン塗布

---

---

---

---

---

---



No.67

鉄部塗装工事

呼樋

施工前



No.68

鉄部塗装工事

呼樋

サンダーケレン



No.69

鉄部塗装工事

呼樋

サビ止め塗布



No.70

鉄部塗装工事

呼樋

塗装後



No.71

鉄部塗装工事

換気扇フード

施工前



No.72

鉄部塗装工事

換気扇フード

施工後



No.73

鉄部塗装工事

出窓

施工前

---

---

---

---

---



No.74

鉄部塗装工事

出窓

施工後

---

---

---

---

---



No.75

鉄部塗装工事

鉄製サッシ

施工後

---

---

---

---

---



No.76

鉄部塗装工事

屋上電気配管

さびケレン




No.77

鉄部塗装工事

屋上電気配管

サビ止め塗布



No.78

鉄部塗装工事

屋上電気配管

ウレタン塗料塗布



No.79

シーリング工事

タイル目地

施工前

---

---

---

---

---

---



No.80

シーリング工事

タイル目地

既存シール材撤去

---

---

---

---

---

---



No.81

シーリング工事

タイル目地

施工状況

---

---

---

---

---

---



No.82

シーリング工事

タイル目地

施工後

---

---

---

---

---

---

---



No.83

シーリング工事

サッシ廻り

施工状況

---

---

---

---

---

---

---



No.84

シーリング工事

サッシ廻り

施工状況

---

---

---

---

---

---

---




No.85

シーリング工事

サッシ廻り

施工状況



No.86

シーリング工事

サッシ廻り

施工状況



No.87

シーリング工事

サッシ廻り

施工状況



No.88

シーリング工事

サッシ廻り

施工後



No.89

シーリング工事

鋼製建具廻り

施工状況



No.90

シーリング工事

鋼製建具廻り

施工状況



No.91

雨水配管工事

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



No.92

雨水配管工事

既存配管撤去

---

---

---

---

---

---

---

---



No.93

雨水配管工事

既存配管撤去

---

---

---


---

---

---

---

---



No.94

雨水配管工事

支持金物取付

---

---

---

---

---

---

---



No.95

雨水配管工事

配管取付状況

---

---

---

---

---

---

---



No.96

雨水配管工事

施工後

---

---

---

---

---

---

---



No.97

雨水配管工事

ドレン取替

施工前



No.98

雨水配管工事

ドレン取替

既存ドレン撤去



No.99

雨水配管工事

ドレン取替

既存ドレン撤去



No.100

雨水配管工事

ドレン取替

ドレン取付



No.101

雨水配管工事

ドレン取替

施工後



No.102

雨水配管工事

ドレン取替

外壁側



No.103

雨水配管工事

ドレン取替

撤去埋戻し



No.104

雨水配管工事

ドレン取替

タイル復旧



No.105

雨水配管工事

ドレン取替

施工後



No.106

バルコニー防水工事

施工前

---

---

---

---

---

---

---



No.107

バルコニー防水工事

施工前

---

---

---

---

---

---

---



No.108

バルコニー防水工事

下地処理

---

---


---

---

---

---

---



No.109

バルコニー防水工事

下地処理

---

---

---

---

---

---

---



No.110

バルコニー防水工事

下地処理

---

---

---

---

---

---

---



No.111

バルコニー防水工事

下地処理

目地シーリング

---

---

---

---

---

---

---



No.112

バルコニー防水工事

プライマー塗布

---

---

---

---

---

---



No.113

バルコニー防水工事

プライマー塗布

金属用プライマー

---

---

---

---

---

---



No.114

バルコニー防水工事

立ち上がりメッシュ張り付け

---

---

---

---

---

---



No.115

バルコニー防水工事

平場部メッシュ張り付け

---

---

---

---

---

---

---

---



No.116

バルコニー防水工事

ウレタン塗布状況

---

---

---


---

---

---

---

---



No.117

バルコニー防水工事

トップコート塗布状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No.118

バルコニー防水工事

施工後

---

---

---

---

---

---



No.119

バルコニー防水工事

施工後

---

---

---

---

---

---



No.120

バルコニー防水工事

施工後

---

---

---

---

---

---



